



NO.	วันที่ตรวจพบ	ภาพประกอบ (Before)	ระดับ ความสำคัญ	โรงงาน	พื้นที่	ส่วนงานที่ รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อบกพร่องที่พบ	กลุ่มของ ปัญหา	ประเภท ความเสี่ยง	ผู้ค้นพบปัญหา	ข้อเสนอแนะ แนวทางการ ป้องกันและแก้ไข	รายงานการปรับปรุงแก้ไข /ภาพประกอบ (After)	สถานะ ดำเนินการ Done / Pending
1	28/01/2023		L	PJW SS	โรงอาหาร	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์กิติ	ตรวจพบตู้ทำน้ำร้อนบริเวณโรง อาหารเสีย	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ตรวจสอบซ่อมให้ พร้อมใช้งานและ ปลอดภัย		Done
2	25/02/2565		L	PJW SS	บริเวณช่างล่าง มือห้องน้ำชาย อาคารสินทรา	MTN ส่วนกลาง	คุณณรงค์	ตรวจพบสายน้ำดีบริเวณห้องน้ำ ชายรั่ว ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง พลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ควรตรวจสอบซ่อม ให้พร้อมใช้งาน และปลอดภัย		Done
3	25/02/2565		L	PJW SS	ห้องน้ำหอพัก	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์กิติ	ตรวจพบท่อห้องน้ำหอพัก ซ้ำรัด เสี่ยงที่จะเกิดสิ่งปฏิกูลหกเลอะเทอะ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ควรตรวจสอบซ่อม ให้พร้อมใช้งาน และปลอดภัย		Done
4	11/03/2565		L	PJW SS	บริเวณ ห้องน้ำชาย ฝ่ายผลิต ห้องที่ 1	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์กิติ	ตรวจพบหัวฉีดน้ำชำระ บริเวณ บริเวณห้องน้ำชายฝ่ายผลิตห้องที่ 2 รั่ว ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง พลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ตรวจสอบและ ซ่อมแซม		Done
5	21/03/2022		L	PJW SS	ห้องน้ำหญิง	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์กิติ	ตรวจพบก๊อกน้ำหญิงฝ่ายผลิตสินท ราชำรุด,อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	GA	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
6	21/04/2022		L	PJW SS	ไม่-ผสม	MTN	คุณไกรเลิศ	ตรวจพบน้ำรั่วไหลบริเวณท่อน้ำ แผนกสินทราโซน9 (พื้นที่ไม่ผสม ใหม่)	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	ไม่-ผสม	ควรตรวจสอบซ่อม ให้พร้อมใช้งาน และปลอดภัย		Done
7	27/04/2022		L	PJW SS	บริเวณข้าง กำแพง	MNT ส่วนกลาง	คุณณรงค์	ตรวจพบน้ำหยด,รั่วไหลที่ข้อต่อท่อ ส่งน้ำ บริเวณข้างกำแพงโรงงานทำ ให้สิ้นเปลืองพลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	GA	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
8	15/06/2022		L	PJW SS	บริเวณที่เียน น้ำหน้าแผนก Set-up	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์กิติ	ตรวจพบน้ำรั่วไหลที่บริเวณข้อต่อ ก๊อกน้ำพื้นที่เียนขวดหน้า แผนก Set-up ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลือง พลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	QA, QC	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done

9	22/06/2022		L	PJW SS	บริเวณริม กำแพงคั้ง GMP	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบที่หน้าบริเวณริมกำแพงคั้ง GMP มีรอยน้ำหยดรั่วไหลส่งผลให้ เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	GA	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งาน		Done
10	29/06/2022		L	PJW SS	บริเวณถนน ทางเดิน ประตู1,2	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบที่ระบายน้ำทิ้งบริเวณ หลังแผนกสินทรา ทัก,ชำรุด เสี่ยง ต่อการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	GA	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
11	14/07/2022		L	PJW SS	บริเวณ สวณหย่อม หน้าเสาธง	MNT ส่วนกลาง	คุณณรงค์	ตรวจพบมีน้ำรั่วไหลท่อส่งน้ำ บริเวณสวณหย่อมหน้าเสาธง เสี่ยง ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	GA	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
12	03/08/2022		L	PJW SS	CR2	CR	คุณณัฐกฤตา	ตรวจพบมีน้ำรั่วไหลใกล้เครื่องจักร แผนกคลังนม2 เสี่ยงเกินอันตราย จากไฟฟ้าและอัคคีภัยได้	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	แผนก CR2	ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
13	15/08/2022		L	PJW SS	บริเวณหน้า คลังGMP (คลังนม)	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบที่ส่งน้ำชำรุด,มีน้ำรั่ว บริเวณกำแพงหน้าคลังGMP ส่งผล ให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
14	16/08/2022		L	PJW SS	แผนกเบคคุม	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบฝาน้ำชำรุดมีน้ำรั่วบริเวณตู้ไฟ ข้างเครื่อง BG1 แผนกเบคคุม เสี่ยง ก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงาน และอัคคีภัยได้	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	แผนกเบคคุม	ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
15	19/08/2022		L	PJW SS	บริเวณประตู3	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบที่กอน้ำดื่มชำรุด,เสียหาย อยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยและไม่ ปลอดภัยบริเวณประตู3	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
16	29/08/2022		L	PJW SS	CR2	MTN	คุณไกรเลิศ	ตรวจพบมีน้ำรั่วไหลที่ตู้แอร์ AHU บริเวณพื้นที่หน้าเครื่อง BH179 เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายจาก อุบัติเหตุและสิ้นเปลืองพลังงาน	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	แผนก CR	ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done
17	07/09/2022		L	PJW SS	บริเวณข้าง ห้องฝ่าย บุคคล	GA อาคาร และสถานที่	คุณนันทน์ภัส	ตรวจพบที่หน้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ ไม่เรียบร้อยบริเวณข้างห้องฝ่าย บุคคล เสี่ยงเกิดการบาดเจ็บและ ทรัพย์สินเสียหายได้	Energy	สิ้นเปลือง พลังงาน	SAFETY	ตรวจสอบให้พร้อม ใช้งานและ ปลอดภัย		Done